ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДЕФЕКТЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Термины и определения

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Москва Стандартинформ 201

Предисловие

- 1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Российский научноисследовательский институт трубной промышленности» (ОАО «РосНИТИ»)
- 2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны»
- 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 201 г. №
 - 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в части 1 статьи 16 статье 26 Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в годовом (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет (gost.ru)

Введение

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в алфавитном порядке.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Нерекомендуемые к применению термины-синонимы приведены в круглых скобках после стандартизованного термина и обозначены пометкой «Нрк».

В стандарте приведены эквиваленты стандартизированных терминов на английском (код языка – en) языке.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, нерекомендуемые термины-синонимы – курсивом, эквивалентные термины на английском языке – светлым шрифтом.

В стандарте приведен алфавитный указатель терминов на русском языке, а также алфавитный указатель на английском языке. В алфавитных указателях термины приведены отдельно с указанием номера статьи.

Дополнительно к определениям терминов приведены примеры графического изображения дефектов.

Критерии приемки сварных соединений, а также возможность удаления дефектов и ремонта сварных соединений, должны быть установлены в нормативной документации на трубы.

Настоящий стандарт разработан в развитие ГОСТ 2601, ГОСТ Р ИСО 6520-1 и ГОСТ Р ИСО 6520-2 с учетом практики, сложившейся в трубной отрасли.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ

Дефекты сварных соединений

Термины и определения

Steel welded pipes. Defects of welded joints. Terms and definitions

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения в области дефектов сварных соединений стальных труб различного назначения.

Настоящий стандарт следует применять при контроле сварных соединений, выполненных при производстве труб.

Настоящий стандарт не распространяется на кольцевые сварные соединения, а также сварные соединения, выполненные при монтаже трубопроводов или конструкций из труб.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2601 Сварка металла. Термины и определения основных понятий


ГОСТ Р ИСО 6520-1 Сварка и родственные процессы. Классификация дефектов геометрии и сплошности в металлических материалах. Часть 1. Сварка плавлением

ГОСТ Р ИСО 6520-2 Сварка и родственные процессы. Классификация дефектов геометрии и сплошности в металлических материалах. Часть 2. Сварка давлением


Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется принять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

3.1 **брызги металла** (Нрк. *выплески*): Капли металла, прилипшие к en spatter поверхности металла сварного шва и (или) основного металла (см. рисунок 1).




а) Брызги металла при дуговой сварке



б) Брызги металла при высокочастотной сварке

Рисунок 1 – Брызги металла


3.2 **кратер**: Углубление в металле сварного шва в местах обрыва ду- en crater ги или окончания сварки (см. рисунок 2).



П р и м е ч а н и е - Кратер характерен для сварных соединений, выполненных дуговой сваркой.

Рисунок 2 – Кратер


3.3 **металлическое включение**: Вкрапление инородного металла en metallic (вольфрама, меди) в металле сварного шва (см. рисунок 3). inclusion



П р и м е ч а н и е - Металлическое включение характерно для сварных соединений, выполненных дуговой сваркой

Рисунок 3 – Металлическое включение


3.4 **наплыв** (Нрк. *натек, наплав*): Натекание металла сварного шва еп overlap на поверхность основного металла без сплавления с ним (см. рисунок 4).




П р и м е ч а н и е - Наплыв характерен для сварных соединений, выполненных дуговой сваркой.


Рисунок 4 – Наплыв

3.5 непровар (Нрк. несплавление): Отсутствие соединения сварива- en incomplete емых кромок основного металла (см. рисунок 5).






а) Непровар при дуговой сварке под слоем флюса




б) Частичный непровар при высокочастотной сварке




в) Сквозной непровар при высокочастотной сварке

Рисунок 5 — Непровар

3.6 **непроплавление**: Отсутствие или недостаточное перекрытие ва- en lack of in-ликов сварного шва (см. рисунок 6). ter-run fu-sion



а) Непроплавление с технологическим швом




б) Непроплавление без технологического шва

Примечание - Непроплавление характерно для сварных соединений, выполненных дуговой сваркой под слоем флюса.

Рисунок 6 – Непроплавление


3.7 **несплавление:** Отсутствие соединения между валиком сварного en lack of fuшва и кромкой основного металла (см. рисунок 7) sion




П р и м е ч а н и е - Несплавление характерно для сварных соединений, выполненных дуговой сваркой.

Рисунок 7 – Несплавление

3.8 **оксидное включение** (Нрк. *окислы*): Вкрапление твердого окси- en oxide inда в металле сварного шва (см. рисунок 8). clusion




а) Металлическое оксидное включение в металле сварного шва



б) Неметаллическое оксидное включение в металле сварного шва П р и м е ч а н и е - Оксидные включения характерны для сварных соединений, выполненных высокочастотной сваркой.

Рисунок 8 – Оксидное включение

3.9 **отпечаток** (Нрк. *оспина*): След давления газового пузыря на по- en print верхность сварного шва в виде округлого углубления с пологими краями (см. рисунок 9).




П р и м е ч а н и е — Отпечаток характерен для сварных соединений, выполненных дуговой сваркой под слоем флюса.

Рисунок 9 – Отпечаток

(проект, окончательная редакция)


3.10 **подрез** (Нрк. *канавка*): Продольное сплошное или прерывистое en undercut углубление по линии сплавления валика сварного шва с основным металлом или предыдущим наплавленным металлом (см. рисунок 10).




 Π р и м е ч а н и е - Подрез характерен для сварных соединений, выполненных дуговой сваркой.

Рисунок 10 – Подрез

3.11 **пора** (Нрк. *газовое включение, газовая полость*): Полость en роге округлой формы в металле сварного шва, заполненная газом (см. рисунок 11).



а) Пора в металле сварного шва




б) Пора, выходящая на поверхность металла сварного шва

П р и м е ч а н и е - Пора характерна для сварных соединений, выполненных дуговой сваркой.

Рисунок 11 – Пора


3.12 **прижог** (Нрк. *след дуги*): Повреждение электрической дугой en burn marks поверхности околошовной зоны основного металла (см. рисунок 12).



П р и м е ч а н и е - Прижог характерен для сварных соединений, выполненных дуговой сваркой.

Рисунок 12 – Прижог


3.13 **прожог** (Нрк. *вытекание*): Сквозное отверстие в месте проплавления и вытекания металла сварного шва-(см. рисунок 13).



 Π р и м е ч а н и е — Прожог характерен для сварных соединений, выполненных дуговой сваркой.

Рисунок 13 – Прожог


3.14 **свищ** (Нрк. *газовое включение*): Воронкообразная или трубчае en wormhole тая полость (или углубление) в металле сварного шва, выходящая на его поверхность (см. рисунок 14).



П р и м е ч а н и е - Свищ характерен для сварных соединений, выполненных дуговой сваркой.

Рисунок 14 – Свищ


3.15 **седловина** (Нрк. *усадка, канавка, утяжина*): Продольное en saddle углубление на валике внутреннего сварного шва в виде седла (см. рисунок 15).




 Π р и м е ч а н и е — Седловина характерна для сварных соединений, выполненных дуговой сваркой под слоем флюса.

Рисунок 15 – Седловина

3.16 **трещина**: Разрыв металла сварного шва и (или) en crack околошовной зоны сварного соединения (см. рисунок 16).




а) Трещины при дуговой сварке




б) Трещины при высокочастотной сварке

Рисунок 16 – Трещина

3.17 **усадочная раковина** (Нрк. *впадина*): След усадки металла на en shrinkage валике сварного шва в виде округлого углубления (см. рисунок 17). cavity



а) Усадочная раковина при дуговой сварке




б) Усадочная раковина при высокочастотной сварке

Рисунок 17 – Усадочная раковина

ГОСТ Р

(проект, окончательная редакция)

3.18 **шлаковое включение** (Нрк. *шлак*): Вкрапление частицы шлака en slag incluвиталле сварного шва (см. рисунок 18).



П р и м е ч а н и е - Шлаковые включения характерны для сварных соединений, выполненных дуговой сваркой

Рисунок 18 – Шлаковое включение

Алфавитный указатель терминов на русском языке

Брызги металла	3.1
Впадина	3.17
Выплески	3.1
Вытекание	3.13
Газовое включение	3.11; 3.14
Газовая полость	3.11
Канавка	3.10; 3.15
Кратер	3.2
Металлическое включение	3.3
Наплав	3.4
Наплыв	3.4
Натек	3.4
Непровар	3.5
Непроплавление	3.6
Несплавление	3.7
Окислы	3.8
Оксидное включение	3.8
Оспина	3.9
Отпечаток	3.9
Подрез	3.10
Пора	3.11
Прижог	3.12
Прожог	3.13
Свищ	3.14
Седловина	3.15
След дуги	3.12
Трещина	3.16
Усадка	3.15
Усадочная раковина	3.17

Шлаковое включение	3.18
Шлак	3.18
Утяжина	3.15
ГОСТ Р (проект, окончательная редакция)	

Алфавитный указатель терминов на английском языке

Burn marks	3.12
Burn-through	3.13
Crack	3.16
Crater	3.2
Incomplete penetration	3.5
Lack of fusion	3.7
lack of inter-run fusion	3.6
Metallic inclusion	3.3
Overlap	3.4
Oxide inclusion	3.8
Pore	3.11
Print	3.9
Saddle	3.15
Shrinkage cavity	3.17
Slag inclusion	3.18
Spatter	3.1
Undercut	3.10
Wormhole	3 14

УДК 621.643 (083.74):620.1

OKC 23.040.10

Ключевые слова: трубы стальные, дефект, соединения сварные, шлак, газовые включения, окислы, дуговая сварка, флюс, высокочастотная сварка, раковина, выкрашивание, усадка.

Руководитель организации разработчика

Открытое акционерное общество «Российский научно – исследовательский институт трубной промышленности» (ОАО «РосНИТИ»)

1 енеральный д	1 1	но п
OAO «РосНИТ должность	<u>//</u> личная подпись	<u>И.Ю. Пышминцев</u> инициалы, фамилия
Руководитель	Зав. лабораторией	
разработки	технического регулирования	Н.А. Шугарова