Сводка замечаний и предложений членов ТК 357

к первой редакции проекта Изменения №1 национального стандарта

ГОСТ Р 56030-2014 «Трубы для деталей подшипников. Технические условия»

№ строки	Номер раздела, подраздела и пункта проекта стандарта	Наименование организации (предприятия), номер письма и дата	Существующая редакция	Замечание, предложение	Решение ПК2
1			Проект Измен	ения № 1	
2	Ко всему документу	АО «СТНГ» №И/1/18.06.20 19/3 от 18.06.2019	_	Замечания и предложения отсутствуют	Принято к сведению
3	9.10	АО «ПНТЗ» № П-ИСХ-000590 от 06.06.2019	Пункт 9.10. Заменить ссылку ИСО 10893-2 на ГОСТ Р ИСО 10893-2.	Для использования ГОСТ Р ИСО 10893-2 необходимо указать уровень приемки. Изложить: «Пункт 9.10. Заменить «ИСО 10893-2» на «ГОСТ Р ИСО 10893-2 уровень приемки Е4Н»».	Принято. Изложить в редакции: «Пункт 9.10. Заменить «ИСО 10893-2» на «ГОСТ Р ИСО 10893-2, уровень приемки Е4 или Е4Н»».
4	9.10	ПАО «ЧТПЗ» № ЧТПЗ- 032333 от 07.06.2019	Пункт 9.10. Заменить ссылку ИСО 10893-2 на ГОСТ Р ИСО 10893-2.	Не указан уровень приемки - указать E4H.	Принято. См. п.2
5		•	ГОСТ Р 56030		
6	5.5, ГОСТ Р 56030–2014, пример	ФГУП Стандартинформ эл. письмо от 24.05.2019	Труба–X–54,0 × 5,5 –ШХ15-Ш– ГОСТ Р- Труба–Г–102,0 × 11,8 × 3500 – ШХ15– ГОСТ Р-	В примерах необходимо указать обозначение и дату принятия стандартов, на которые они ссылаются.	Принято. Дополнить проект Изменения №1: «Пункт 5.5. Заменить обозначение ГОСТ Р на ГОСТ Р 56030 (2 раза)»
7	6.4.4 ГОСТ Р	ПАО «СинТЗ» № 05-00099 от	Волнистость наружной поверхности	С учетом изменения требования к длине линейки (п.9.4, первый абзац)	Принято. Дополнить проект Изменения

№ строки	Номер раздела, подраздела и пункта проекта стандарта	Наименование организации (предприятия), номер письма и дата	Существующая редакция	Замечание, предложение	Решение ПК2
	56030–2014,	14.05.2019	холоднодеформированных труб не должна превышать 0,3 мм на длине 300 мм. По согласованию между изготовителем и заказчиком волнистость наружной поверхности труб не должна превышать 0,2 мм на длине 300 мм.	необходима корректировка длины, на которой выполняется контроль волнистости, в противном случае имеет место несоответствие требований и параметров контроля. Пункт изложить в редакции: «Волнистость наружной поверхности холоднодеформированных труб не должна превышать 0,3 мм на длине 320 мм. По согласованию между изготовителем и заказчиком волнистость наружной поверхности труб не должна превышать 0,2 мм на длине 320 мм.»	№1: «Пункт 6.4.4. Заменить длину: 300 мм на 320 мм (2 раза).» Дополнительно внести изменения в п.5.6
8	6.4.4 ΓΟСТ Р 56030–2014,	ПАО «ТМК» № 80/04134 от 11.06.2019	Волнистость наружной поверх-ности холоднодеформированных труб не должна превышать 0,3 мм на длине 300 мм. По согласованию между изготовителем и заказчиком волнистость наружной поверхности труб не должна превышать 0,2 мм на длине 300 мм.	В связи с изменениями в Р.9 «Методы контроля и испытаний» требований к длине линейки для контроля волнистости наружной поверхности холоднодеформированных труб с 300 мм на 320 мм, необходимо произвести и соответствующую корректировку в п. 6.4.4, для соответствия технических требований и методов контроля и испытаний между собой. п. 6.4.4 изложить в новой редакции: «Волнистость наружной поверхности холоднодеформированных труб не должна превышать 0,3 мм на длине 320 мм.	Принято. См. п. 7

№ строки	Номер раздела, подраздела и пункта проекта стандарта	Наименование организации (предприятия), номер письма и дата	Существующая редакция	Замечание, предложение	Решение ПК2
				По согласованию между изготовителем и заказчиком волнистость наружной поверхности труб не должна превышать 0,2 мм на длине 320 мм.»	
9	пункт 9.8 ГОСТ Р 56030-2014,	АО «ПНТЗ» № П-ИСХ-000590 от 06.06.2019	9.8 Контроль макроструктуры проводят по ГОСТ 10243 без увеличения на поперечных темплетах (кольцевых образцах) высотой 20 мм, протравленных в водном растворе соляной кислоты от 30% до 50% при температуре от 60°С до 70°С в течение от 30 до 40 мин.	Необходимо методику травления труб для выявления макроструктуры привести в соответствие с ГОСТ 801 (см.п.5.6 ГОСТ 801 и приложение № 1 к ГОСТ 10243)	Отклонено
10	пункт 9.8 ГОСТ Р 56030-2014,	ПАО «ЧТПЗ» № ЧТПЗ- 032333 от 07.06.2019	-	Методика травления труб при контроле макроструктуры (см.п.9.8 ГОСТ Р 56030) не отвечает ГОСТ 801 (см.п.5.6 ГОСТ 801 и, далее по ссылке, приложение № 1 к ГОСТ 10243) - привести в соответствие	Оклонено
11	пункт 9.15 ГОСТ Р 56030-2014,	АО «ПНТЗ» № П-ИСХ-000590 от 06.06.2019	9.15 В трубах проверяют: - микроструктуру - по шкале N 8 ГОСТ 801 и по рисунку А.1 приложения А настоящего стандарта;	Опечатка, необходимо исключить перечисление «-настоящего стандарта;»	Отклонено

№ строки	Номер раздела, подраздела и пункта проекта стандарта	Наименование организации (предприятия), номер письма и дата	Существующая редакция	Замечание, предложение	Решение ПК2
12	Приложение А ГОСТ Р 56030-2014	АО «ПНТЗ» № П-ИСХ-000590 от 06.06.2019		Целесообразно обновить рисунок в связи с его низким качеством, затрудняющим оценку микроструктуры	Отклонено в связи с отсутствием качественных изображений
13	Приложение А ГОСТ Р 56030-2014	ПАО «ЧТПЗ» № ЧТПЗ- 032333 от 07.06.2019	-	Необходимо обновить рисунок в Приложение А: его низкое качество может воспрепятствовать корректной оценке микроструктуры	Отклонено в связи с отсутствием качественных изображений
14	ГОСТ Р 56030-2014, Приложение Б	АО «ПНТЗ» № П-ИСХ-000590 от 06.06.2019	EARS 1 EARS 2 EARS 3 EARS 4	Низкое качество фотоэталонов, отсутствует текстовое пояснение дефектов, невозможно однозначно идентифицировать «недопустимые дефекты». В результате не обеспечивается точность, однозначность и воспроизводимость оценки макроструктуры. Необходимо в изменение № 1 к ГОСТ Р 56030 2014 включить обновление фотоэталонов приложения Б с описанием каждого балла, включая разъяснение (описание) недопустимых местных дефектов макроструктуры и характеристику степени развития точечной неоднородности от 1 до 4 балла (например, аналогично ГОСТ Р 58228-2018).	Отклонено в связи с отсутствием качественных изображений

№ строки	Номер раздела, подраздела и пункта проекта стандарта	Наименование организации (предприятия), номер письма и дата	Существующая редакция	Замечание, предложение	Решение ПК2
15	ГОСТ Р	ПАО «ЧТПЗ»		Необходимо:	Отклонено в связи с
	56030-2014,	№ ЧТПЗ-		обновить рисунки приложения Б,	отсутствием
	Приложение Б	032333 от		их низкое качество может	качественных
		07.06.2019		воспрепятствовать корректной оценке	изображений
				макроструктуры;	
				- для каждого балла привести описа-	
				ние, включая подробное описание	
				недопустимых дефектов макрострук-	
				туры и характеристику степени	
				развития точечной неоднородности от	
				1 до 4 балла (например, аналогично	
				ГОСТ Р 58228-2018).	

Руководитель ПК 2

Lyon

А.А.Берсенев